



www.proplastica.pl

15

SYSTEMY DO OTWIERANIA FORM

Tool opening systems



SPIS TREŚCI

Table of contents


15.4 **Informacje ogólne**
General information

15.6 **Parametry techniczne**
Technical specifications

15.7 **Akcesoria**
Accessories

Systemy do otwierania form – informacje ogólne

Tool opening systems – general information



Korzyści systemu do otwierania form

Benefits of using molds opening system

Przenośny system, który znacznie ułatwia otwieranie, zamykanie i manipulowanie różnymi typami form. Prosta zasada działania pozwala na szybką pracę z narzędziem.

System może być używany w następujących obszarach:

- obsługa i serwis form wtryskowych,
- przygotowanie form do wtrysku tworzyw sztucznych,
- naprawa form,
- montaż form do produkcji.

*The portable system that makes opening, closing and manipulate various type of molds much easier.
The simple principle of operation allows to work quickly with the tool.*

The system can be used in the following areas:

- operation and maintenance of molds,
- preparation of molds for plastic injection,
- mold repairs,
- assembly of molds for production.

Systemy do otwierania form – informacje ogólne


Tool opening systems – general information

CECHY I ZALETY

- oszczędność czasu
- łatwość obsługi
- solidna i kompaktowa konstrukcja
- zwiększenie bezpieczeństwa w miejscu pracy
- ochrona form
- niewielkie wymagania przestrzenne


FEATURES AND BENEFITS

- saving time
- easy handling
- solid and compact construction
- increased safety in a workplace
- protection of molds
- low space requirements



Parametry techniczne

Technical specifications



Indeks Id	Do form o masie For molds with weight (kg)	Długość Length (mm)	Szerokość Width (mm)	Wymiar 1 blatu roboczego Size of the one worktop desk (mm)	Waga systemu Weight of the system (kg)
KFM 3000	100-3000	1200	800	370x595	250
KFM 5000	100-5000	2000	950	950x550	720
KFM 5000L	100-5000	2000	1200	1200x600	890
KFM 10000	100-10000	2000	1200	1200x600	1120



Nietypowe (o podwyższonej konstrukcji) KFM 3000A i KFM 3000C – stół składany.

Atypical (raised structure) KFM 3000A i KFM 3000C – folding worktable.


Indeks Id	Do form o masie For molds with weight (kg)	Długość Length (mm)	Szerokość Width (mm)	Wysokość Height (mm)	Wymiar 1 blatu roboczego Size of the one worktop desk (mm)	Waga systemu Weight of the system (kg)
KFM 3000 A	100-3000	2000	700	1470	596x696	980
KFM 3000 C	100-3000	1200	800	650	370x595	270

Akcesoria

Accessories

Śruby trapezowe

Trapezoidal screws



**Do starszych, ciężkich lub zardzewiałych form.
Dodatkowe narzędzie, wyposażone w uchwyty i śruby, umożliwia łatwiejsze
otwieranie i zamykanie skomplikowanych form.**

For old, heavy and rusted molds.

*An additional tool, equipped with handles and screws, allows for easier
opening and closing of the complicated molds.*

Indeks <i>Id</i>	Nazwa <i>Nazwa</i>	Ilość <i>Quantity</i>
KFM-OF-R	Śruby trapezowe <i>Trapezoidal screws</i>	2 szt. w komplecie <i>2 pcs included</i>

Dodatkowy stół

Additional table



**Do stosowania dla bardziej komfortowej pracy i obsługi form.
Dzięki niemu forma może być wygodnie obsługiwana na poziomie talii.
Samodzielnie może służyć również jako stół roboczy.**

*For more convenient operation and service of molds.
Thanks to this elevation, the mold can be operated comfortably at waist level.
After work, the raised base can also be used as a worktable.*

Indeks stołu Table id	Wysokość Height (mm)	Dedykowany do Dedicated to
KFM 3000 P520	520	KFM 3000
KFM 3000 P750	750	KFM 3000
KFM 5000 P520	520	KFM 5000
KFM 5000 P750	750	KFM 5000
KFM 5000L P520*	520	KFM 5000L
KFM 10000 P520*	520	KFM 10000

* na zapytanie
* on request


Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualność katalogu na stronie www.proplastica.pl
We reserve the right to amend this catalogue without notice. Always check www.proplastica.pl for latest updates.

Akcesoria

Accessories

Liniał pomocniczy

Ruler



Służy do dokładnego rejestrowania położenia części formy, dzięki czemu można ją wygodnie łączyć po serwisie bez ewentualnego uszkodzenia krawędzi.

It is used to accurately record the position of the mold parts, so it can be conveniently connected after service without damaging the edges.

Indeks stołu <i>Table id</i>	Dedykowany do <i>Dedicated to</i>
KFM DP-3	KFM 3000
KFM DP-5	KFM 5000
KFM DP-10	KFM 10000

